

Fehlende Bemaßungen können dem DXF entnommen werden
missing dimensions are provided in the DXF

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016. Maßstab: 1:2

Massblatt / dimension sheet
Abox-i 700-70 2/1500-150 2
M-Abox-i-700-70/1500-150
A0